

MILIEU-INDICATOREN

Lucht

| | 2017 | 2016 |
|--|------|------|
| % van bussen met roetfilter..... | 100% | 100% |
| Aantal trams en metrorijtuigen (elektrische tractie) | | |
| - Tram..... | 397 | 397 |
| - Metro..... | 343 | 343 |
| Aantal bussen met roetfilter..... | 701 | 702 |

Geluid

Behandeling van transporen tegen overlast

| | 2017 | 2016 |
|---|-------|-------|
| - Geslepen sporen (km)..... | 51,91 | 49,92 |
| - Sporen behandeld met antitrillingsysteem (km)..... | 6,16 | 5,04 |
| - Sporen behandeld met systemen van rubberen oppervlak..... | 16,75 | 13,90 |

Water

| | 2017 | 2016 |
|---|---------|---------|
| Waternutverbruik (m ³)..... | 127.638 | 117.585 |

Afval*

| | 2017 | 2016 |
|--|------|------|
| % van de sites betrokken bij selectieve sortering..... | 100 | 100 |

* Door de veiligheidsmaatregelen, na de aanslagen wordt het sorteren van het afval in de stations momenteel opgeschort.

Energie

| | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Energie HS verbruikt (in KWh)..... | 246.270.070 | 242.366.891 |
| % hernieuwbare energie..... | 100 | 100 |